

Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG, Palmersstraße 2, 2351 Wr. Neudorf

Gemeinde Zelking Matzleinsdorf Pöchlarnerstraße 4 3393 Zelking

Inspektionsbericht gemäß ÖNORM M 5874

Auftrag Trinkwasseruntersuchung der WVA Anzenberg GS2-WB-

7553/003-2009

Behördenreferenz

Auftrag vom / Zahl 01.11.2024/

Anlass der Untersuchung Trinkwasserqualität

Geschäftszahl 11926 Auftragsnummer E2414891

Inspektionsberichtsnummer **E2414891/02II**Projektbearbeiter/in **David Prchal**

Ort der Probenahme WVA Anzenberg

Probenahmedatum siehe Probenübersicht

Probenübergabedatum siehe Prüfbericht

Datum der Inspektion 27.11.2024
Ausstellungsdatum des Berichts 08.01.2025
Probennehmer/in /Inspektor/in David Prchal

Gutachter/in DI Katrin Hoffmann

Seitenzahl 1 von 5

Beilagen Gutachten, Prüfbericht Labor (E2414891/01LL)





Probenübersicht

Probe Nr.

Probenahmestellenbezeichnung WL-1540/023794 - WVA Anzenberg - ON

Anzenberg Nr. 9 - Zapfhahnentnahme
Interne Probennummer E2414891/001

Probe entnommen am 27.11.2024



Allgemeine Angaben zur Probenahme und Inspektion

Verfahrensanweisung Inspektion Trinkwasser

ÖNORM M 5874:2009-07 Wasser für den menschlichen Gebrauch —

Anleitung für die Tätigkeit von

Inspektionsstellen

akkreditiertes Verfahren

Verfahrensanweisungen Probenahme:

EN ISO 19458:2006-11 Wasserbeschaffenheit – Probenahme für

mikrobiologische Untersuchungen

akkreditiertes Verfahren

ÖNORM ISO 5667-5:2015-05 Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5:

Anleitung zur Probenahme von Trinkwasser

aus Aufbereitungsanlagen und

Rohrnetzsystemen (ISO 5667-5:2006)

akkreditiertes Verfahren

Probentransport:

ÖNORM EN ISO 5667-3:2018-05 Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 3:

Konservierung und Handhabung von

Wasserproben

akkreditiertes Verfahren

Witterung am Tag der Probenahme

Witterung in letzter Zeit

nebelig, 0 °C

bedeckt



Informationen zur Anlage

Bezeichnung WVA Anzenberg

Bezirkshauptmannschaft Melk

Gemeinde Zelking-Matzleinsdorf
Kontaktperson/Telefon/Mobil Herr Riedl +43275252020

Ortsbefund

Die WVA Anzenberg wird mit Wasser der WVA Ruprechtshofen versorgt. Hygienisch relevante Anlagenteile, mit Ausnahme vom Ortsnetz, sind in der Wasserversorgungsanlage Anzenberg nicht vorhanden.

Änderungen gegenüber Vorbefund: keine

Mängel: keine

Besondere Ereignisse / gesetzte Maßnahmen: keine

Untersuchungsergebnisse

Die Untersuchungsergebnisse sind der Beilage "Prüfbericht Labor" zu entnehmen und beziehen sich ausschließlich auf die gezogenen Probemuster.

Chemischer Befund

Probennummer: E2414891/001

WL-1540/023794 - WVA Anzenberg - ON Anzenberg Nr. 9 - Zapfhahnentnahme

Es liegt hartes Wasser vor.

Der Gehalt des gesamten organisch gebundenen Kohlenstoffes (TOC) ist gering.

Die restlichen geprüften Parameter halten die Parameterwerte bzw. Indikatorparameterwerte der Trinkwasserverordnung (304. Verordnung / 2001 in der geltenden Fassung) bzw. des Österr. Lebensmittelbuches Codexkapitel B1 Trinkwasser ein bzw. die Gehalte lagen unter der jeweiligen Bestimmungsgrenze.

Bakteriologischer Befund

Probennummer: E2414891/001

WL-1540/023794 - WVA Anzenberg - ON Anzenberg Nr. 9 - Zapfhahnentnahme

Es wurden folgende Parameter in der eingesetzten Probenmenge von 100 ml nicht nachgewiesen:

Coliforme Bakterien, Escherichia coli (E. coli), Intestinale Enterokokken.

Die Anzahl Koloniebildende Einheiten bei 22°C (110 KBE/ml) lag über dem Indikatorparameterwert der TWV 2001.

Die Anzahl Koloniebildende Einheiten bei 37°C (KBE/ml) lag unter dem Indikatorparameterwert der TWV 2001.



Freigabe Inspektionsbericht (Name, Datum):

DI Katrin Hoffmann (zeichnungsberechtigt nach EN ISO/IEC 17020), 08.01.2025

Dieser Inspektionsbericht mit der Berichtsnr. E2414891/02II, datiert mit 08.01.2025, besteht aus 5 Seiten und den oben angeführten Anlagen, und besitzt ausschließlich im Original Gültigkeit. Im Falle einer Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieser Ausfertigung darf der Inhalt nur wort- und formgetreu ohne Auslassung oder Zusatz wiedergegeben werden. Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG.

Die angegebenen Prüf- und Inspektionsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüf-/Inspektionsgegenstände. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG.

----Ende des Inspektionsberichts---



Das lebensmittelrechtliche Gutachten unterliegt nicht dem Akkreditierungsumfang nach EN ISO/IEC 17020 und ist dem ggst. Inspektionsbericht ausschließlich beigelegt.

Gutachten

Konformitätsbewertung

Das in Verkehr gebrachte Wasser entspricht in den untersuchten Parametern im Wesentlichen den Indikatorparameter- und Parameterwerten der Trinkwasserverordnung (BGBI. II Nr. 304/2001) bzw. dem ÖLMB Kapitel B1 in der jeweils geltenden Fassung.

Auf Grund der vorliegenden Befunde entspricht das abgegebene Wasser im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Es lag eine geringe Überschreitung des Indikatorparameterwertes KBE bei 22°C vor, die im tolerierbaren Bereich lag.

Wr. Neudorf, am 09.01.2025

Gemäß Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz,
BGBI. I Nr. 13/2006
berechtigt



Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG, Palmersstraße 2, 2351 Wr. Neudorf

Gemeinde Zelking Matzleinsdorf Pöchlarnerstraße 4 3393 Zelking

Prüfbericht

Prüfberichtsnummer

Ausstellungsdatum des Berichts

Geschäftszahl

Projektbezeichnung

Auftragsnummer Projektbearbeiter/in

Art der Probe

Probenehmer/in

Datum der Probenahme Ort der Probenahme Grund der Probenahme

Probeneingang ins Labor

Prüfungszeitraum

Probenanzahl

Seitenzahl Anmerkung E2414891/01LL

06.12.2024

11926

Trinkwasseruntersuchung der WVA

Anzenberg GS2-WB-7553/003-2009

E2414891 DAPR

Trinkwasser

David Prchal (Eurofins Umwelt Österreich

GmbH & Co. KG)

Siehe Ergebnistabelle

WVA Anzenberg

Trinkwasserqualität

Siehe Ergebnistabelle

27.11.2024 bis 02.12.2024

Analysenproben: 1

Rückstellproben: 0

1 von 5





Prüfergebnisse

Probennummer:	E2414891/001								
Probenbezeichnung:	WL-1540/023794 - WVA Anzenberg - ON Anzenberg Nr. 9 - Zapfhahnentnahme								
Probenahmenorm:	ÖNORM EN 5667-5, ÖNORM EN ISO 19458								
PN-Datum:	27.11.2024								
Probeneingang:	27.11.2024								
Probenbeschreibung:	Siehe Ergebnistabelle								
Parameter	Norm A* BG**** Einheit Ergebnis Beurteilung nach:								
Sensorische Untersuchungen	HOIII		ВО	Lillieit	Ligebilis	TWVO	CODEX		
Aussehen vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1		_	klar, farblos	1000	OODEX		
Geruch vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1		-	0.B.				
Geschmack vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1		-	nicht bestimmt				
Mikrobiologische Parameter	ONOTHIN 0020. 2012-12	1		-	THORE DESCRIPTION	TWVO	CODEX		
Koloniebildende Einheiten bei 22°C	EN ISO 6222: 1999-07	10		KBE/ml	110	IPW 100 ¹⁾	OODEX		
Koloniebildende Einheiten bei 37°C	EN ISO 6222: 1999-07	10		KBE/ml	0	IPW 20 1)			
Coliforme Bakterien	EN ISO 9308-1: 2014-12	10		KBE/100 ml	0	IPW 0 1)			
Escherichia coli (E. coli)	EN ISO 9308-1: 2014-12	10		KBE/100 ml	0	PW 0 ²⁾			
Intestinale Enterokokken	EN ISO 7899-2: 2000-11	10		KBE/100 ml	0	PW 0 ²⁾			
Physikalische Parameter						TWVO	CODEX		
Wassertemperatur vor Ort	ÖNORM M 6616: 1994-03	1		°C	12,2	IPW 25 1)			
pH-Wert vor Ort	ÖNORM EN ISO 10523: 2012-04	1		-	7,4	IPW 6,5 - 9,5 1)			
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C vor Ort	ÖNORM EN 27888: 1993-12	1	10	μS/cm	645	IPW 2500 ¹⁾			
Elektrische Leitfähigkeit bei 20°C (aus bei 25°C vor Ort berechnet)	ÖNORM EN 27888: 1993-12	1	10	μS/cm	578				
Chemische Standarduntersuchung						TWVO	CODEX		
Gesamthärte (Ca, Mg)	DIN 38409-6: 1986-01	1	0,0	°dH	18,8		> 8,4 3)		
Gesamthärte (Ca, Mg)	DIN 38409-6 : 1986-01	1	0,01	mmol/l	3,36				
Carbonathärte	DIN 38409-7: 2005-12	1	0,1	°dH	14,9				
Säurekapazität bis pH 4,3	DIN 38409-7: 2005-12	1	0,05	mmol/l	5,38				
Calcium (als Ca)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	0,05	mg/l	92,5		400		



Umwelt

Probennummer:	E2414891/001						
Magnesium (als Mg)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	0,05	mg/l	25,6		150
Natrium (als Na)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	0,05	mg/l	5,3	IPW 200 1)	200
Kalium (als K)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	0,05	mg/l	1,4		50
Eisen (als Fe)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	0,0005	mg/l	0,0025	IPW 0,2 1)	
Mangan (als Mn)	ÖNORM EN ISO 17294-2: 2017-01	1	0,0001	mg/l	< 0,0001	IPW 0,05 1)	
Ammonium (als NH4)	ÖNORM EN ISO 11732: 2005-06	1	0,01	mg/l	< 0,01	IPW 0,5 1)	
Nitrat (als NO3)	ÖNORM EN ISO 10304-1: 2016-03	1	1,0	mg/l	14	PW 50 ²⁾	
Nitrit (als NO2)	ÖNORM EN ISO 13395: 1997-01	1	0,005	mg/l	< 0,005	PW 0,1 ²⁾	
Hydrogencarbonat (als HCO3)	DIN 38409-7: 2005-12	1	3,1	mg/l	325		
Chlorid (als CI)	ÖNORM EN ISO 10304-1: 2016-03	1	1,0	mg/l	8,6	IPW 200 1)	
Sulfat (als SO4)	ÖNORM EN ISO 10304-1: 2016-03	1	1,0	mg/l	58	IPW 250 1)	
Summenparameter						TWVO	CODEX
Gesamter organisch	ÖNORM EN 1484: 2019-04	1	0,3	mg/l	0,8		
gebundener Kohlenstoff (TOC) (als C)							



- 1) ... Indikator Parameterwert
- 2) ... Parameterwert
- 3) ... Bei Aufbereitung darf die Gesamthärte von 8,4° dH lt. ÖLMB Kapitel B1 nicht unterschritten werden

* Akkreditierungsstatus:

- 1) gekennzeichnete Parameter wurden von Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG, 2351 Wiener Neudorf, Palmersstraße 2 Prüfstelle PSID 0071 analysiert und sind nach EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert
- 10) gekennzeichnete Parameter wurden vom Gruppenpartnerlabor EUROFINS Lebensmittelanalytik Österreich GmbH PSID 0089 analysiert und sind nach EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert
- **Messunsicherheit in %
- ***Nachweisgrenze
- ****Bestimmungsgrenze

n.b. nicht bestimmbar n.a. nicht analysiert o.B. ohne Besonderheiten

Überschreitungen sind "fett" markiert, Entscheidungsregel gemäß AGB.

Freigabe Prüfbericht (Name, Datum):

Anna Wachter (zeichnungsberechtigt nach EN ISO 17025), 06.12.2024





Anlagen:

Nr.:	Bezeichnung:

Dieser Prüfbericht mit der Berichtsnr. E2414891/01LL, datiert mit 06.12.2024, besteht aus 5 Seiten und den oben angeführten Anlagen, und besitzt ausschließlich im Original Gültigkeit. Im Falle einer Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieser Ausfertigung darf der Inhalt nur wort- und formgetreu ohne Auslassung oder Zusatz wiedergegeben werden. Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG. Die angegebenen Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG.

----- Ende des Prüfberichts -----